

1.	растворы аммиачные травления меди отработанные	3 63 331 01 10 2	2	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
2.	растворы травления стали на основе соляной кислоты отработанные	3 63 331 03 10 2	2	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
3.	электролит меднения сульфатный отработанный	3 63 421 41 10 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
4.	осадок ванн меднения	3 63 427 11 29 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
5.	электролит цинкования аммиачный отработанный	3 63 431 11 10 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
6.	электролит хромирования отработанный	3 63 441 11 10 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
7.	осадок ванн хромирования	3 63 447 11 39 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
8.	осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома	3 63 482 91 39 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
9.	осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием меди	3 63 482 92 39 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
10.	осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием меди, никеля и хрома	3 63 482 95 39 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117

11.	щелочные стоки гальванических производств	3 63 484 11 10 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
12.	смешанные (кислотно-щелочные и хромсодержащие) стоки гальванических производств с преимущественным содержанием солей натрия	3 63 484 12 10 4	4	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
13.	смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия	3 63 485 91 39 3	3	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117
14.	отходы соляной кислоты при технических испытаниях и измерениях	9 41 322 01 10 2	2	транспортирование	614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 66, оф. 3
				сбор, утилизация	Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Гагарина, 117